

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01435
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-06-07

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย เกรียงไกร การสมวรรณ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88604

หน่วยงาน : 1324105000 : งานกายภาพ

หัวข้อการแจ้งซ่อม : อ่างล้างมือ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

อาการเสีย : มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างมือห้องน้ำชาย ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระยา

อาคาร / ชั้น : อาคารสมเด็จพระยา 93 / ชั้น 2

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง

นาย นิวัติ เข้มนาถ

ช่างซ่อม : นาย สมศักดิ์ เดชโชด

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

ขอ เบิก ชำรุด/น้ำรั่ว ใต้ อ่าง 1/4"

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

192

(นาย เกรียงไกร การสมวรรณ)

วันที่

เกรียงไกร แซ่เต็ง

ช่างซ่อม

วันที่ 6/06/65

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

ภาควิชา/หน่วยงาน วันที่

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
 ผู้ขอเบิกวัสดุฯ เจ้าหน้าที่ประสานกายภาพ หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่ _____

ลงชื่อ.....
ผู้รับของ

วันที่

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร

วันที่