

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00703

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-02

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว สุกัญญา พวงศรี

เบอร์โทร (ภายใน) : 02-2188769

หน่วยงาน : 1325200000 : คลินิกการเรียนการสอน
บัณฑิตศึกษา

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ท่อระบายน้ำชำรุด(ห้องเอ็กซเรย์)

มีความประสงค์ : ดัดตั้ง (ย้ายสถานที่ติดตั้ง)

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

รายละเอียด : ท่อระบายน้ำชำรุด

อาคาร / ชั้น : อาคารสมเด็จย่า 93 / ชั้น 6

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง

นาย นิวัติ เข็มนาถ

ช่างซ่อม : นาย สมศักดิ์ เดชโชค

ประเมินงานซ่อม

~~ซ่อมได้~~

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

312165