

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00701

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-02

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง เดือนใจ หารมนตรี

เบอร์โทร (ภายใน) : 88680

หน่วยงาน : 1320200000 : ภาควิชาจุลชีววิทยา ทด

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ท่อน้ำในห้อง Lab (ห้อง 318) รั่ว/แตก น้ำไหลซึมลงพื้นห้อง

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

รายละเอียด : ท่อน้ำในห้อง Lab (ห้อง 318) รั่ว/แตก น้ำไหลซึมลงพื้นห้องตลอดเวลา

อาคาร / ชั้น : อาคารพฤกษศาสตร์ / ชั้น 3

* ปล่อยอีกหัวน้ำ 318 ฝั่ง

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง

นาย นิวัติ เข็มมาม

ช่างซ่อม : นาย สมศักดิ์ เดชโชด

ประเมินงานซ่อม

☒ ซ่อมได้☒ เปิดวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

ทางชำรุด

กรณีทางชำรุด

วันที่ทางชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ตกทุนไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการทางชำรุด

ขอแจ้งให้แจ้งซ่อมในห้อง 318
ที่ทางชำรุด 318 ฝั่ง

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

เดือนใจ หารมนตรี

(นาง เดือนใจ หารมนตรี)

วันที่ 3 ก.พ. 65

ลงชื่อ

สมศักดิ์

ช่างซ่อม

วันที่ 3 ก.พ. 65

ลงชื่อ

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

ภาควิชา/หน่วยงาน วันที่

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
 ผู้ขอเบิกวัสดุฯ เจ้าหน้าที่พัสดุงานกายภาพ หัวหน้างานกายภาพ
 วันที่ 30.11.15 วันที่ วันที่

ลงชื่อ ผู้รับของ วันที่ 31.12.65