

10 01/11 11 11 11

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00710

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-02

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง พรพรรณ ผิวแก้ว

เบอร์โทร (ภายใน) : 88780

หน่วยงาน : 1320900000 : ภาควิชารังสีวิทยา ทด

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

รายละเอียด : น้ำรั่ว

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200003688/--	9612 BTU (ห้อง 13)

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาง กฤษณ์ คงประสิทธิ์
ช่างซ่อม : นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

ดำเนินการแก้ไขโดยช่างซ่อมภายใน
11/02/65 13:21 0000 0000 0000 0000

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง พรพรรณ ผิวแก้ว)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่