

10 ก.ค. 2565

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00714

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-03

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว จิรภา เล็กนอก

เบอร์โทร (ภายใน) : 88648

หน่วยงาน : 1324104020 : หน่วยประกันคุณภาพ

หัวข้อการแจ้งซ่อม : กล้องหัวต่อสายโทรศัพท์ ชำรุด

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (วัสดุ)

รายละเอียด : กล้องหัวต่อสายโทรศัพท์ ชำรุด

อาคาร / ชั้น : อาคารวชิรวิทยาวังทอง / ชั้น 2

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ~~ดลสัน~~ จันทิมากร ธีร จันทิมากร
ช่างซ่อม : นาย อธิธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้ มีด

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แหล่งชำรุด

กรณีแหล่งชำรุด

วันที่แหล่งชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

ดำเนินการซ่อมแล้ว 10.7.15
จิรภา เล็กนอก ภา ส

รายละเอียดการแหล่งชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาว จิรภา เล็กนอก)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่