

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01839
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย เกรียงไกร การสมวรรณ เบอร์โทร (ภายใน) : 88604 หน่วยงาน : 1324105000 : งานกายภาพ

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ก่อสร้างใส่กระดาดชะวาระ

มีความประสงค์ : ติดตั้ง (ย้ายสถานที่ติดตั้ง)

ประเภทงาน : งานไม้ชำรุด

อาการเสีย : ติดตั้งก่อก่อใส่กระดาดชะวาระที่อาคารบรรณนาถฯ

อาคาร / ชั้น : อาคารบรรณนาถศรีนครินทร์ / ชั้น 14

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : นาย สุพจน์ ศรีเมือง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้
เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่
ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก
ส่งซ่อมภายนอก
แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม
หมดอายุการใช้งาน
อะไหล่สดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

.....
.....

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาย เกรียงไกร การสมวรรณ)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่ 13/8/65

วันที่

รายการเบิกและคืน วัสดุอุปกรณ์
งานถ่ายภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา/หน่วยงาน ชั้น 14 วันที่ 13/8/65

ส่วนผู้ขอเบิก				ส่วนผู้ทำรายการเบิก	
ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
1	กล่องทึบ มีน้อ MOYA		9		
2	ที่กดส่มึกมั่ง 1 ช่อง SSD 002 มีน้อ MOYA		2		
	- กล่องทึบ (ทึบเคมะหนัของน้ำ)				
	- ที่กดส่มึกมั่ง (ทึบเคมะหนัของคนมีการ)				

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
 ผู้ขอเบิกวัสดุฯ เจ้าหน้าที่ส่งงานถ่ายภาพ หัวหน้างานถ่ายภาพ
 วันที่ วันที่ วันที่

ลงชื่อ ลงชื่อ
 ผู้รับของ ผู้ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร
 วันที่ วันที่