

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000198365

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320010937

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ

ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก หจ.เอส.เอ็ม.การไฟฟ้าและโยธา

ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 6508/7334 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
			ตามใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	ตามใบส่ง ของ	ตามที่ได้รับจริง	
1	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 1.332200004228 รพ.4/55 (1.2) 2.332200004229 รพ.4/55 (1.2) 3.332200004230 รพ.4/55 (1.2) 4.332200004224 รพ.4/55 (1.2) 5.332200004225 รพ.4/55 (1.2) 6.332200004226 รพ.4/55 (1.2) 7.332200004227 รพ.4/55 (1.2) 8.332200004214 รพ.4/55 (1.2) 9.332200004222 รพ.4/55 (1.2) 10.332200004223 รพ.4/55 (1.2) 11.332200004208 รพ.4/55 (1.2) 12.332200004209 รพ.4/55 (1.2) 13.332200004210 รพ.4/55 (1.2) 14.332200004211 รพ.4/55 (1.2) 15.332200004212 รพ.4/55 (1.2) 16.332200004213 รพ.4/55 (1.2) 17.332200004201 รพ.4/55 (1.2) 18.332200004202 รพ.4/55 (1.2) 19.332200004203 รพ.4/55 (1.2) 20.332200004205 รพ.4/55 (1.2) 21.332200004206 รพ.4/55 (1.2) 22.332200004207 รพ.4/55 (1.2) 23.332200004215 รพ.4/55 (1.2) 24.332200004216 รพ.4/55 (1.2) 25.332200004217 รพ.4/55 (1.2) 26.332200004218 รพ.4/55 (1.2) 27.332200004219 รพ.4/55 (1.2) 28.332200004220 รพ.4/55 (1.2) 29.332200004221 รพ.4/55 (1.2) 30.332200005441 รพ.4/61 จำนวน 30 เครื่อง	งาน	1	1	1	19,260.00



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000198365
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320010937

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ

ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก หจ.เอส.เอ็ม.การไฟฟ้าและโยธา

ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 6508/7334 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดังรายการต่อไปนี้

	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)						19,260.00

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 499/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563


ได้ดำเนินการตรวจพัสดุ/งานจ้าง ที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบแล้วผลปรากฏผล ดังนี้

☒ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุ/งานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลง

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลงเห็นสมควรเบิกเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้

นายกฤษฎ์ คงประสิทธิ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ



น.ส.พจนกร พลอยงาม

ผู้บันทึกข้อมูลหลังผ่านการตรวจรับ _____ / ____ / ____

หมายเลข : 9651/65,65-2-01840-01869

คลินิกพิเศษ

หัวหนางานพัสด



หจก. เอส.เอ็ม. การไฟฟ้าและโยธา
S.M. ELECTRIC & CONSTRUCTION LTD., PART.
เลขที่ 45/22 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Tel : 02-245-3977, 02-642-5521

* กรณีสืบราคา

บริษัท จัดตั้งโรงงาน เภสัชกรรม
สสส/โรงงาน เภสัชกรรม
ใบเสนอราคา

เรื่อง ขอเสนอราคา

เลขที่ 3441/2565

เรียน ประธานจัดซื้อ

วันที่

ทางข้างฯ มีความยินดีขอเสนอราคา ประเมินปริมาณอุปกรณ์ปรับอากาศ ที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ จำนวน 30 เครื่อง
มีรายการละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	ยี่ห้อแอร์เรีย ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง 1. รหัสครุภัณฑ์ 332200004228 รพ.04/55 (1.2) 2. รหัสครุภัณฑ์ 332200004229 รพ.04/55 (1.2) 3. รหัสครุภัณฑ์ 332200004230 รพ.04/55 (1.2)	1,000.00	3,000.00
2	ยี่ห้อแอร์เรีย ขนาด 36,000 - 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง 4. รหัสครุภัณฑ์ 332200004224 รพ.04/55 (1.2) 5. รหัสครุภัณฑ์ 332200004225 รพ.04/55 (1.2) 6. รหัสครุภัณฑ์ 332200004226 รพ.04/55 (1.2) 7. รหัสครุภัณฑ์ 332200004227 รพ.04/55 (1.2) 8. รหัสครุภัณฑ์ 332200004214 รพ.04/55 (1.2)	800.00	4,000.00
3	ยี่ห้อไคกัน ขนาด 12,000 - 16,000 บีทียู จำนวน เครื่อง 9. รหัสครุภัณฑ์ 332200004222 รพ.04/55 (1.2) 10. รหัสครุภัณฑ์ 332200004223 รพ.04/55 (1.2) 11. รหัสครุภัณฑ์ 332200004208 รพ.04/55 (1.2) 12. รหัสครุภัณฑ์ 332200004209 รพ.04/55 (1.2) 13. รหัสครุภัณฑ์ 332200004210 รพ.04/55 (1.2) 14. รหัสครุภัณฑ์ 332200004211 รพ.04/55 (1.2) 15. รหัสครุภัณฑ์ 332200004212 รพ.04/55 (1.2) 16. รหัสครุภัณฑ์ 332200004213 รพ.04/55 (1.2) 17. รหัสครุภัณฑ์ 332200004201 รพ.04/55 (1.2) 18. รหัสครุภัณฑ์ 332200004202 รพ.04/55 (1.2) 19. รหัสครุภัณฑ์ 332200004203 รพ.04/55 (1.2) 20. รหัสครุภัณฑ์ 332200004204 รพ.04/55 (1.2) 21. รหัสครุภัณฑ์ 332200004206 รพ.04/55 (1.2) 22. รหัสครุภัณฑ์ 332200004207 รพ.04/55 (1.2)	500.00	11,000.00

① + ② = 14 + 8 = 22

รายการต่อแผ่นที่ 2

86

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
23. รหัสครุภัณฑ์ 332200004215 รพ.04/55 (1.2)	} 3 } 5 8-1		
24. รหัสครุภัณฑ์ 332200004216 รพ.04/55 (1.2)			
25. รหัสครุภัณฑ์ 332200004217 รพ.04/55 (1.2)			
26. รหัสครุภัณฑ์ 332200004218 รพ.04/55 (1.2)			
27. รหัสครุภัณฑ์ 332200004219 รพ.04/55 (1.2)			
28. รหัสครุภัณฑ์ 332200004220 รพ.04/55 (1.2)			
29. รหัสครุภัณฑ์ 332200004221 รพ.04/55 (1.2)			
30. รหัสครุภัณฑ์ 332200005441 รพ.04/61			
รวมเป็นเงิน			18,000.00
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			1,260.00
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน			19,260.00
(หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)			

ทางข้างฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านและคงได้รับใช้ท่านในการครั้งนี้


หมายเหตุ - กำหนดเสร็จภายใน 30 วัน

- ยื่นราคาภายใน 30 วัน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


(นายศิริชัย อมรปฏิเวธ)

ผู้จัดการ





1

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01842
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : บำรุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ ยีนบัดรัด (ตึกทันตรักษวิชัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004228รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น 38GE40S230/42VFE014X010	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิต

ช่างซ่อม : นาย อิทธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มค่าในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดกุ่นไม่สามารถซ่อมได้

5/11/05

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01845
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (นัดหมาย ตึกทันตภิบาลวิจัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004229รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38RGE40R230/42VFE014X010	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อภิธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลดกฐนไม่สามารถซ่อมได้

5161105

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01844
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ การเงิน (ติดพันดริคส์วิจัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004230รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38GE40R230/42VFE014X010	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิต

ช่างซ่อม : นาย อิทธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

ทางชำรุด

กรณีทางชำรุด

วันที่ทางชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มค่าในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

ค. ๖ ๕๐ ๕

รายละเอียดการทางชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01841
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ Supply (ติดพันตรักษ์วัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004224รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น 38RGE30R110/42VFE010X010	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อภิสิทธิ์ สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสด/เปลี่ยนอะไหล

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

ทางชำรุด

กรณีทางชำรุด

วันที่ทางข่ารด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ตกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

216 1105

รายละเอียดการทางขำรด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งขอรับทราบการปิดงาน

សង្ខេប

สองชื่อ

(นาง ธิษัณห์ ใบพิมเสน)

ข้างช่องม

หัวหน้างานกายภาพ

รูปที่
.....

รูปที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01846
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ห้องแล็บ ดึกทันตภิบาลวิจัยชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณสมบัติเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004225รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38RGE30R110/42VFE010X010	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อธิธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มค่าในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดแทนไม่สามารถซ่อมได้

ตัว 1105

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01869
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน เบอร์โทร (ภายใน) : 88957
หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารักษา
ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ
อาการเสีย : ล้างแอร์ (สนง.1 ตึกทันตกรรมวิจัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004226รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38RGE36S230/42VFE012X010	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร
ช่างซ่อม : นาย อิทธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

- ซ่อมได้
- เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่
- ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก
- ส่งซ่อมภายนอก
- ทางชำรุด

กรณีทางชำรุด

วันที่ทางชำรุด

ความเห็นความเห็น

- ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม
- หมดอายุการใช้งาน
- อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

คิ 10/105

รายละเอียดการทางชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

2

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01847
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ทางเดินหน้าห้อง U.17 ตึกทันตภิบาล ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004227รพ.04/55(1,2)	ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38RGE36S230/42VFE012X010	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อิทธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

ทางชำรุด

กรณีทางชำรุด

วันที่ทางชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดแทนไม่สามารถซ่อมได้

อีก 40%

รายละเอียดการทางชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

2

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01868
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ส่างแอร์ (ยูนิต 18 ตึกทันตรักษวิชัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004214รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FT24NV2S/RE24NV2S	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อธิธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ตกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

๑๖/๑๐

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

3

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01850
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (สนง. 2 ตึกทันตรักษวิชัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004222รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FH18PUV2S/R18PUV2S1	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อธิธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดทุนไม่สามารถซ่อมได้

516/105

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01843

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : บำรุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ ห้องจ่ายเครื่องมือ (ตึกทันตกรรมวิจัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004223รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FH18PUV2S/R18PUV2S1	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิต

ช่างซ่อม : นาย อิทธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดแทนไม่สามารถซ่อมได้

คิด 1103

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01857
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ยูนิต 7 ตึกทันตรักษวิชัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004208พ.04/55(1.2	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FTE18NV2S/RE18NV2S	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิต

ช่างซ่อม : นาย อธิธิโชติ สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

ทางชำรุด

กรณีทางชำรุด

วันที่ทางชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดกุ่นไม่สามารถซ่อมได้

ส.อ. ๒๐

รายละเอียดการทางชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01859
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ยูนิต 9 ตึกทันตรักษวิชัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004210รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FTE18NV2S/RE18NV2S	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อธิธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดทุนไม่สามารถซ่อมได้

ค่า 1105

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01860

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ยูนิค 10 ตึกทันตภิบาลวิจัยชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004211รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FTE18NV2S/RE18NV2S	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อิทธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดทุนไม่สามารถซ่อมได้

.....

.....

รายละเอียดการแทงชำรุด

.....

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01861
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ยูนิต 11 ตึกทันตภิบาลวิจัย ชั้น1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004212รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FTE18NV2S/RE18NV2S	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อิทธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดทุนไม่สามารถซ่อมได้

คืน 1/10

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

3

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01862
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน เบอร์โทร (ภายใน) : 88957 หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ

มีความประสงค์ : ป่างรักษา
ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ
อาการเสีย : ล้างแอร์ (ยูนิต 12 ตึกทันตรักษวิชัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004213รพ.04/55(1,2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FTE18NV2S/RE18NV2S	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร
ช่างซ่อม : นาย อิทธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้
เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่
ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก
ส่งซ่อมภายนอก
แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม
หมดอายุการใช้งาน
อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

๖16105

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01851
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : บำรุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ยูนิต 1 ตึกทันตรักษวิชัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004201พ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FTE12NV2S / RE12NV2S	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิต

ช่างซ่อม : นาย อธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มค่าในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดแทนไม่สามารถซ่อมได้

ทำ 10/8

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

3

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01852
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : บำรุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ยูนิต 2 ตึกทันตรักษวิชัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004202รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FTE12NV2S/RE12NV2S	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

ทางชำรุด

กรณีทางชำรุด

วันที่ทางชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดกุ่นไม่สามารถซ่อมได้

คิด 405

รายละเอียดการทางชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01853
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ยูนิต 3 ตึกทันตรักษวิชัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004203พ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FTE12NV2S/RE12NV2S	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อธิธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่สต็อกไม่สามารถซ่อมได้

สี 16 แอ

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

3

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01856
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : บำรุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ส่างแอร์ (ยูนิต 6 ตึกทันตรักษวิชัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004206รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FTE12NV2S/RE12NV2S	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อธิธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่สต็อกไม่สามารรถซ่อมได้

316105

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

3

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01840
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : บำรุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ ~~ยูนิต 1 (ติดพันครุภัณฑ์รับ ชั้น 1)~~ ห้องลิฟต์

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004207รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FTE12NV2S/RE12NV2S	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อิทธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

ทางชำรุด

กรณีทางชำรุด

วันที่ทางชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มค่าในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

ค่า 16,000

รายละเอียดการทางชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

3

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01848
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ห้อง 21 ตึกทันตรักษวิชัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณสมบัติเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004215รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FH13PUV2S/R13PUV2S1	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิต

ช่างซ่อม : นาย อธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดแทนไม่สามารถซ่อมได้

คิ 6/10/22

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01849
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : บำรุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ห้อง stock ดึกทันตภิบาลวิจัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณสมบัติเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004216รพ.04/55(1,2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FH13PUV2S/R13PUV2S1	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิต

ช่างซ่อม : นาย อธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

ทางชำรุด

กรณีทางชำรุด

วันที่ทางชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดแทนไม่สามารถซ่อมได้

สิ้น 1405

รายละเอียดการทางชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

3

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01863
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ยูนิต 13 ตึกทันตภิบาลวิจัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004217รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FH13PUV2S/R13PUV2S1	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อภิธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01864
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ปรากฏรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ยูนิต 14 ตึกทันตภิรวิจัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004218รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FH13PUV2S/R13PUV2S1	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อิทธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่สต็อกไม่สามารถซ่อมได้

รับ 10/8

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

3

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01865
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : บำรุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ยูนิต 15 ตึกทันตรักษวิชัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004219รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FH13PUV2S/R13PUV2S1	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิต

ช่างซ่อม : นาย อธิชัช สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

ทางชำรุด

กรณีทางชำรุด

วันที่ทางชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดกุ่นไม่สามารถซ่อมได้

516 1005

รายละเอียดการทางชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01866
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ยูนิต 16 ตึกทันตรักษวิจัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004220รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FH13PUV2S/R13PUV2S1	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิต

ช่างซ่อม : นาย อิทธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดกุ่นไม่สามารถซ่อมได้

ศิริ 16/8/22

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01854
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลินิกบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารุงรักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ยูนิต 4 ตึกทันตกรรขวิจัย ชั้น1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200005441รพ.04/61	ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น MS-GN13VF#5+MU-GN13 VF	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อธิธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เปิดวาล์ว/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

อีก 6 กก

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01867
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน

เบอร์โทร (ภายใน) : 88957

หน่วยงาน : 1325302000 : งานคลังบริการทันตกรรม
พิเศษ

มีความประสงค์ : ป่ารักษา

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ล้างแอร์ (ยูนิต 17 ตึกทันตรักษวิชัย ชั้น 1)

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	332200004221รพ.04/55(1.2)	ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FH13PUV2S/R13PUV2S1	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อิทธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาง ปิยนันท์ ใบพิมพ์เสน)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่



หจก. เอส.เอ็ม. การไฟฟ้าและโยธา
S.M. ELECTRIC & CONSTRUCTION LTD., PART.
เลขที่ 45/22 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Tel : 02-245-3977, FAX 02-642-5521

ต้นฉบับใบส่งของ / ต้นฉบับใบแจ้งหนี้
Invoice / Debit note

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0103516028725

ชื่อผู้ซื้อ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Buyer Name

เลขที่ / เลขที่ 6508/7334
Invoice No.

ที่อยู่ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Address

วันที่
Date
อัตราภาษี ร้อยละ 7

รายการที่ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	PO 3320010937			
	ล้างเครื่องปรับอากาศ ที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ จำนวน 30 เครื่อง	1.00 งาน		18,000.00
1	332200004228 รพ.4/55 (1.2)			
2	332200004229 รพ.4/55 (1.2)			
3	332200004230 รพ.4/55 (1.2)			
4	332200004224 รพ.4/55 (1.2)			
5	332200004225 รพ.4/55 (1.2)			
6	332200004226 รพ.4/55 (1.2)			
7	332200004227 รพ.4/55 (1.2)			
8	332200004214 รพ.4/55 (1.2)			
9	332200004222 รพ.4/55 (1.2)			
10	332200004223 รพ.4/55 (1.2)			
11	332200004208 รพ.4/55 (1.2)			
12	332200004209 รพ.4/55 (1.2)			
13	332200004210 รพ.4/55 (1.2)			
14	332200004211 รพ.4/55 (1.2)			
15	332200004212 รพ.4/55 (1.2)			
16	332200004213 รพ.4/55 (1.2)			
17	332200004201 รพ.4/55 (1.2)			
18	332200004202 รพ.4/55 (1.2)			
19	332200004203 รพ.4/55 (1.2)			
20	332200004205 รพ.4/55 (1.2)			

ได้รับสินค้าตามจำนวนและรายการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

Received the above mention goods in order and condition

ผู้รับของ

ผู้ส่งของ



หจก. เอส.เอ็ม. การไฟฟ้าและโยธา
S.M. ELECTRIC & CONSTRUCTION LTD., PART.
เลขที่ 45/22 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Tel : 02-245-3977, FAX 02-642-5521

ฉบับฉบับใบส่งของ / ฉบับฉบับใบแจ้งหนี้
Invoice / Debit note

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0103516028725

ชื่อผู้ซื้อ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Buyer Name

เล่มที่ / เลขที่ 6508/7334
Invoice No.

ที่อยู่ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Address

วันที่
Date
อัตราภาษี ร้อยละ 7

รายการที่ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
21	332200004206 รพ. 4/55 (1.2)			
22	332200004207 รพ. 4/55 (1.2)			
23	332200004215 รพ. 4/55 (1.2)			
24	332200004216 รพ. 4/55 (1.2)			
25	332200004217 รพ. 4/55 (1.2)			
26	332200004218 รพ. 4/55 (1.2)			
27	332200004219 รพ. 4/55 (1.2)			
28	332200004220 รพ. 4/55 (1.2)			
29	332200004221 รพ. 4/55 (1.2)			
30	332200005441 รพ. 4/61			
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total				18,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat				1,260.00
หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Net Total				19,260.00

ได้รับสินค้าตามจำนวนและรายการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

Received the above mention goods in order and condition

ผู้รับของ

ผู้ส่งของ