

**แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม  
งานกายภาพ (วัสดุ)**

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00727  
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-07

**ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม**

ชื่อ / สกุล : นาย ชำนาญ โพธิ์เจริญ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88809 มือถือ 089-4468254 หน่วยงาน : 1324205000 : งานบริการวิจัยและพัฒนา

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ห้องน้ำซักโครกดัน

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประจำชำรุด

รายละเอียด : ห้องน้ำหญิงซักโครกดัน ชั้น 10 สมเด็จพระเจ้า

อาคาร / ชั้น : อาคารสมเด็จพระเจ้า 93 / ชั้น 10

**ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม**

นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง

นาย นิวัติ เข็มมาม

ช่างซ่อม : นาย สมศักดิ์ เดชโชค

**ประเมินงานซ่อม**

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

✓ ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด .....

**ความเห็นความเห็น**

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

.....  
.....


รายละเอียดการแทงชำรุด .....


**ควรวางแผนจัดซื้อ**

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ





(นาย ชำนาญ โพธิ์เจริญ)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่ 7/2/65

วันที่ 8/2/65

วันที่ .....

ภาควิชา/หน่วยงาน ..... วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้ขอเบิกวัสดุ                  ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุงานกายภาพ                  ลงชื่อ ..... หัวหน้างานกายภาพ

วันที่ .....                  วันที่ .....                  วันที่ .....

ลงชื่อ .....  
ผู้ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร  
วันที่ .....