

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00728
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-07

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว สุพิทรา เขิดฉาย

เบอร์โทร (ภายใน) : 88690

หน่วยงาน : 1320500000 : ภาควิชาสัตววิทยา ทด

หัวข้อการแจ้งซ่อม : น้ำหยดที่ท่อ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

รายละเอียด : มีน้ำหยดที่ห้องน้ำ ห้อง 707 ชั้น 7 ไหลซึมไปอีกห้องข้างๆ

อาคาร / ชั้น : อาคารพรีคลินิก / ชั้น 7

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง

นาย นิวัติ เข็มขนาด

ช่างซ่อม : นาย สมศักดิ์ เดชโชค

ประเมินงานซ่อม

☒ ซ่อมได้☐ เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่☒ ขอยืมอุปกรณ์ภายนอก☐ ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

คำซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลดทุนไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

สุพิทรา

(นางสาว สุพิทรา เขิดฉาย)

วันที่ 8 กพ 65

เกรียงไกร

นิวัติ

สมศักดิ์

ช่างซ่อม

วันที่

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

ภาควิชา/หน่วยงาน วันที่