

**แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)**

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00730
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-07

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง วารินทร์ ภูมินาถ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88750-1

หน่วยงาน : 1325303020 : หน่วยหออภิบาลผู้ป่วยใน

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ห้องพักรักษาผู้ป่วย 421-6 : ผักบัวอาบน้ำชำรุด

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

รายละเอียด : ผักบัวมีน้ำหยดตลอดเวลา

อาคาร / ชั้น : อาคารสมเด็จพระยา 93 / ชั้น 4

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง

นาย นิวัติ เข็มขนาด

ช่างซ่อม : นาย สมศักดิ์ เดชโชด

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

ทางชำรุด

กรณีทางชำรุด

วันที่ทางชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดแทนไม่สามารถซ่อมได้

.....
.....

รายละเอียดการทางชำรุด

.....

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

นางวารินทร์ ภูมินาถ (นาง วารินทร์ ภูมินาถ)

เกรียงไกร แซ่เต็ง นิวัติ เข็มขนาด สมศักดิ์ เดชโชด

(นาง วารินทร์ ภูมินาถ)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่ 8/2/65

วันที่ 8/2/65

วันที่