

**แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)**

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00731

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-07

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง วารินทร์ ภูมินาถ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88750-1

หน่วยงาน : 1325303020 : หน่วยหออภิบาลผู้ป่วยใน

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ห้องพักรักษาผู้ป่วย 421-3 : ผักบัวอาบน้ำชำรุด

มีความประสงค์ : คัดตั้ง (ย้ายสถานที่ติดตั้ง)

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

รายละเอียด : ขัดข้องฝักบัวอาบน้ำรั่ว มีน้ำไหลออกตรงข้อต่อกับสาย

อาคาร / ชั้น : อาคารสมเด็จพระเจ้า 93 / ชั้น 4

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง

นาย นิวัติ เขื่อนาค

ช่างซ่อม : นาย สมศักดิ์ เดชโชค

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ตกทุนไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

นางสาวกนก จันทวิมล (11คน)

เกรียงไกร นวัตกรรม สวัสดิ์

(นาง วารินทร์ ภูมินาถ)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่ 8/2/65

วันที่ 8/2/65

วันที่