

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-02036
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-08-23

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง วารุณี ศกุนตะประเสริฐ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88885

หน่วยงาน : 1320100000 : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ทด

หัวข้อการแจ้งซ่อม : เปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

อาการเสีย : เปลี่ยนก๊อกน้ำ ห้อง 527 รั่วซึม ชื่นสนิม

อาคาร / ชั้น : อาคารพรีคลินิก / ชั้น 5

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง

นาย นิวัติ เขื่อนาค

ช่างซ่อม : นาย สมศักดิ์ เดชโชด

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

✓ เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

✓ ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ตกทุนไม่สามารถซ่อมได้

ขอเบิกเปลี่ยน ก๊อกน้ำ 2 ตัว

ขอตัด গে๊สใน 2 ทาง 1 ตัว ขอตัด গে๊สนอก 2 ทาง 1 ตัว

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

นาง วารุณี ศกุนตะประเสริฐ

เกรียงไกร แซ่เต็ง + นิวัติ

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่ 29/8/65

วันที่

วันที่

1,168.09-

ลงชื่อ หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร
วันที่