

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00735

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย เกรียงไกร การสมวรรณ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88604

หน่วยงาน : 1324105000 : งานกายภาพ

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ฝ้าเพดาน

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานไม้ชำรุด

รายละเอียด : ซ่อมฝ้าเพดานภายในลิฟต์โดยสาร อาคารสมเด็จพระเจ้า

อาคาร / ชั้น : อาคารสมเด็จพระเจ้า 93 / ชั้น 1

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย กฤษณ์ คงประสิทธิ์

นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง

นาย ชีรวัฒน์ กิตติธร

ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ แยมคุณเขาว

นาย สุพล ศรีเมือง

ช่างซ่อม : นาย อิทธิโชค สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

(นาย เกรียงไกร การสมวรรณ)

วันที่

ลงชื่อ

ช่างซ่อม

วันที่

ลงชื่อ

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่