

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ อว ๖๔.๘/๑๑๑๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ บริษัท ซาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด สำหรับโครงการ จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน จนถึงชั้น 5 ของอาคารสมเด็จพระยาฯ (ช.65-200737 ส่วน
กลางฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
☐ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓๑,๗๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ดร.ทญ.นිරชา สารชวณะกิจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมสัน จันทิมากร)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายฤกษ์ คงประสิทธิ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๗๓๙๑๖๔๕

เลขคุณสมบัติ ๖๕๐๓๔๔๑๔๓๖๓๒

เลขคุมตรวจรับ ๖๕๐๔A๑๓๑๐๒๗๙

เลขที่ 4093/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบขอซื้อ / จำ





ด่วน

รหัสกองทุน 2320047000 กองทุน กองทุนทั่วไป
รหัสเขตตามหน้าที่ 11613200700000 กิจกรรม ก.สส.งานบริหารทั่วไป
รหัสศูนย์ต้นทุน 1324105000 ศูนย์ต้นทุน งานกายภาพ
รหัสวิชา () คลินิก () ปฏิบัติการ () บรรยาย วันที่ 08/02/2565

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้างสุทธิ	ส่วนพัสดุ			หมายเหตุ
					ราคาหรือค่าจ้างในท้องตลาดปัจจุบันต่อหน่วย	ราคาครั้งหลังสุดต่อหน่วย	กำหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือแล้วเสร็จ	
1	ซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน จนถึงชั้น 5 ของอาคารสมเด็จย่าฯ (ข.65-2-00737 ส่วนกลางฯ)	งาน	1	331,700.00				
รวม				331,700.00				


นาย เกียรติกร การสมวรรณ (88604)
เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/หน่วย
/ /


อ.ทพ.ดร. ณัฐวุฒิ คุณดะเทพ
ประธาน กองทุนทั่วไป
/ /


นาย คมสัน จันทิมากร
หัวหน้าภาควิชา/หน่วย
/ /


หัวหน้างานพัสดุ
/ /

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00737

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-08

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย เกรียงไกร การสมวรรณ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88604

หน่วยงาน : 1324105000 : งานกายภาพ

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ระบบท่อประปา

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

รายละเอียด : ซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้น ~~35 อาคารสมเด็จพระเจ้า~~ ชั้นใต้ดิน อาคาร 35 ของอาคารสมเด็จพระเจ้า

อาคาร / ชั้น : อาคารสมเด็จพระเจ้า 93 / ชั้น 1

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย กฤษณ์ คงประสิทธิ์

นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง

นาย นิวัติ เข้มขนาด

ช่างซ่อม : นาย สมศักดิ์ เดชโชค

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดแทนไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาย เกรียงไกร การสมวรรณ)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่ 9/2/65

วันที่

รายละเอียดงานซ่อมแซมท่อประปาชั้นใต้ดิน จนถึงชั้น 5 ของอาคารสมเด็จพระเจ้า 93

1. ดำเนินการรื้อถอนท่อประปาของเดิมที่ชำรุด พร้อมขนนำไปทิ้ง
2. ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนท่อประปาใหม่ โดยท่อและอุปกรณ์ประกอบเป็นท่อชนิด PPR
3. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์รองรับท่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งท่อน้ำประปา
4. ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ได้แก่ ผนัง ฝ้าเพดาน เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด
5. รับประกันงานซ่อมแซมอย่างน้อย 1 ปี

นพ. อ. ห.

ใบเสนอราคา (QUOTATION)

บริษัท : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / รหัสลูกค้า :
 เสนอ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอโดย : คุณรภัฏสิทธิ์ ภักดีพุดพันธ์ วันที่ : 7/2/2022
 โทรศัพท์ : 02-2188606 โครงการ : งานปรับปรุงท่อน้ำดี ใบเสนอราคาเลขที่ : CCE-022/059
 แฟกซ์ : 02-2188609

- อันติขอใบเสนอราคาสินค้าบริการ ตามรายการและราคาลงต่อไปนี้ :-

No.	Description	Qty.	Unit	Material		Labour		Total
				@	Total	@	Total	
1	งานปรับปรุงระบบท่อน้ำดี ชั้น B1 ถึง ชั้น 5 อาคารสมเด็จย่า 93							
	- ท่อ PPR-PN10 ขนาด 4 "	28	เส้น	2,890.00	80,920.00	-	-	80,920.00
	- ท่อ PPR-PN10 ขนาด 2 "	3	เส้น	943.00	2,829.00	-	-	2,829.00
	- ท่อ PPR-PN10 ขนาด 1-1/2 "	3	เส้น	596.00	1,788.00	-	-	1,788.00
	- ท่อ PPR-PN10 ขนาด 1 "	3	เส้น	251.00	753.00	-	-	753.00
	- ท่อ PPR-PN10 ขนาด 3/4 "	2	เส้น	180.00	360.00	-	-	360.00
	- งอ 90 ท่อ PPR-PN10 ขนาด 4 "	14	ตัว	586.00	8,204.00	-	-	8,204.00
	- ต่อตรง ท่อ PPR-PN10 ขนาด 4 "	23	ตัว	498.00	11,454.00	-	-	11,454.00
	- สามทาง ท่อ PPR-PN10 ขนาด 4 "	1	ตัว	499.00	499.00	-	-	499.00
	- ต่อตรงเกลียวนอก PPR-PN10 ขนาด 4 "	2	ตัว	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	- ต่อตรงเกลียวใน PPR-PN10 ขนาด 4 "	1	ตัว	501.00	501.00	-	-	501.00
	- หน้าแปลน 150 P อานม้า ขนาด 4 "	10	ชุด	1,180.00	11,800.00	-	-	11,800.00
	- งอ 90 ท่อ PPR-PN10 ขนาด 2 "	10	ตัว	166.00	1,660.00	-	-	1,660.00
	- ต่อตรง ท่อ PPR-PN10 ขนาด 2 "	8	ตัว	90.00	720.00	-	-	720.00
	- สามทาง ท่อ PPR-PN10 ขนาด 2 "	2	ตัว	214.00	428.00	-	-	428.00
	- ต่อตรงเกลียวนอก PPR-PN10 ขนาด 2 "	3	ตัว	774.00	2,322.00	-	-	2,322.00
	- ต่อตรงเกลียวใน PPR-PN10 ขนาด 2 "	2	ตัว	723.00	1,446.00	-	-	1,446.00
	- งอ 90 ท่อ PPR-PN10 ขนาด 1-1/2 "	6	ตัว	100.00	600.00	-	-	600.00
	- ต่อตรง ท่อ PPR-PN10 ขนาด 1-1/2 "	4	ตัว	53.00	212.00	-	-	212.00
	- สามทาง ท่อ PPR-PN10 ขนาด 1-1/2 "	2	ตัว	115.00	230.00	-	-	230.00
	- ต่อตรงเกลียวนอก PPR-PN10 ขนาด 1-1/2 "	2	ตัว	419.00	838.00	-	-	838.00
	- ต่อตรงเกลียวใน PPR-PN10 ขนาด 1-1/2 "	2	ตัว	513.00	1,026.00	-	-	1,026.00
	- งอ 90 ท่อ PPR-PN10 ขนาด 1 "	6	ตัว	25.00	150.00	-	-	150.00
	- ต่อตรง ท่อ PPR-PN10 ขนาด 1 "	4	ตัว	21.00	84.00	-	-	84.00
	- สามทาง ท่อ PPR-PN10 ขนาด 1 "	3	ตัว	42.00	126.00	-	-	126.00
	- ต่อตรงเกลียวนอก PPR-PN10 ขนาด 1 "	6	ตัว	114.00	684.00	-	-	684.00
	- ต่อตรงเกลียวใน PPR-PN10 ขนาด 1 "	6	ตัว	126.00	756.00	-	-	756.00
	- งอ 90 ท่อ PPR-PN10 ขนาด 3/4 "	4	ตัว	21.00	84.00	-	-	84.00
	- ต่อตรง ท่อ PPR-PN10 ขนาด 3/4 "	3	ตัว	14.00	42.00	-	-	42.00
	- สามทาง ท่อ PPR-PN10 ขนาด 3/4 "	4	ตัว	28.00	112.00	-	-	112.00
	- ต่อตรงเกลียวนอก PPR-PN10 ขนาด 3/4 "	8	ตัว	108.00	864.00	-	-	864.00
	- ต่อตรงเกลียวใน PPR-PN10 ขนาด 3/4 "	6	ตัว	102.00	612.00	-	-	612.00
	- บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด 2 "	1	ตัว	1,550.00	1,550.00	-	-	1,550.00
	- บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด 1-1/2 "	1	ตัว	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00
	- บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด 1 "	2	ตัว	621.00	1,242.00	-	-	1,242.00
	- บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด 3/4 "	2	ตัว	450.00	900.00	-	-	900.00
	- ซัพพอร์ตหัวท่อ	1	เหมา	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00

บริษัท : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เสนอ : คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ : 7/2/2022

ใบเสนอราคาเลขที่ : CCE-022/059

- ยินดีขอเรียนเสนอราคาสินค้าบริการ ตามรายการและราคาดังต่อไปนี้ :-

No.	Description	Qty.	Unit	Material		Labour		Total
				@	Total	@	Total	
	- วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ	1	เหมา	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	- งานซ่อมเก็บปูน	1	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	- ค่าแรงรื้อ พร้อม ติดตั้ง	1	งาน	-	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00
	- ค่าเดินทาง & ค่าดำเนินการ & ค่าผลประโยชน์	1	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	ส่งคืนภายใน 120 วัน							

หมายเหตุ : รับประกันงานติดตั้ง 6 เดือน , รับประกันสินค้าใหม่ 1 ปี

(Remark)

ยอดเงินรวม 320,896.00

ส่วนลด 10,896.00

ยอดเงินหลังหักส่วนลด 310,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) 21,700.00

รวมราคาสุทธิ 331,700.00

เงื่อนไขการชำระเงิน : เครดิต 30 วัน

(Term Of Payment)

กำหนดคืนราคา : - 30 วัน

(Price Validity)

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจ และไว้วางใจให้บริษัทฯ เสนอราคาในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้บริการ และ รับใช้ท่านในเร็ววันนี้

ในนามบริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริง จำกัด



Handwritten signature



รายงานการซ่อมแซมระบบ
ท่อประปาชั้นใต้ดิน-ชั้น๕
อาคารสมเด็จพระเจ้า ๙๓

เลขที่ใบสั่งจ้าง ๓๓๒๐๐๐๘๓/๙๒




69/357 Soi Navamin 153 Yaek 2-3 Nuanchan Buengkum Bangkok 10240

Tax ID : 0105558008872, TEL : 02-002-6979, 083-915-9795, FAX : 02-002-6494



Email : chanchai.work.engineer@gmail.com, Chanchai.cw@gmail.com

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น 5


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ




ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ




ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น 5

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5



คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น 5

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น 5

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ





ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ




ภาพการดำเนินการ





ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ




ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ




ภาพการดำเนินการ




ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ




ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ




ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5



คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ




ภาพการดำเนินการ




ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น 5

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ




ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5



คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ




ภาพการดำเนินการ





ภาพการดำเนินการ

รายงานการซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน - ชั้น5


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสมเด็จย่า 93



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ



ภาพการดำเนินการ



69/357 Soi Navamin 153 Yaek 2-3

Nuanchan Buengkum Bangkok 10240

Tax ID : 0105558008872. (Head Office.)

Tel : 02-002-6979,
088-078-6555, 083-915-9795



Fax : 02-002-6494



ID : 0880786555



www.chanchaiwork.com



E-Mail : chanchai.cw@gmail.com,

E-Mail : chanchai.work.engineer@gmail.com.





สำนักงานใหญ่ (Head Office)



สาขา 00001 (Branch 00001)

69/357 ซ.นวมินทร์ 153 แยก 2-3 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
69/357 Soi Navamin 153 Yaek 2-3 Nuanchan Buengkum Bangkok 10240
Tel : 02-002-6979 Fax : 02-002-6494
e-mail : chanchai.work.engineer@gmail.com

13/12 หมู่ 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
13/12 Moo 9 Nadee, Muangsamutsakorn, Samutsakorn 74000
Tel : 088-078-6555 Fax : 034-110-371
e-mail : chanchai.ccw@gmail.com

TAX ID 0-1055-58008-87-2

สำหรับลูกค้า (เอกสารออกเป็นชุด)

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Customer Name And Address

34 ถนนอังรีดูนังค์ แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Tax ID

0-9940-00158-83-1 (Head Office)

เลขที่ IV6504-011

No.

เลขที่ใบสั่งซื้อ 3320008792

Purchase Order No.

เลขที่ใบเสนอราคา CCB-022/059

Quotation No.

ชื่อผู้ติดต่อ -

Contact Person

วันที่ 21/04/2565

Date

เครดิต -

Credit Term

21/04/2565

Due

โทรศัพท์ 02-218-8611

Telephone

ลำดับที่ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาชั้นใต้ดิน จนถึงชั้น 5 ของอาคารสมเด็จย่า	1	310,000.00	310,000.00

ผิด ตก ยกเว้น E.&O.E.

หมายเหตุ
Remark

- โปรดตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าได้รับสินค้าไว้ถูกต้องแล้ว
- กรุณาโอนชำระค่าสินค้าเข้าบัญชี " บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด "
 - สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส กระทุ่มแบน บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 468-0-80613-9
 - สาขา 00001 ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัส กระทุ่มแบน บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 029-3-77012-3
- ใบเสร็จรับเงินจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว

(ตามแผนสามหมื่นหนึ่งพันยี่ร้อยบาทถ้วน)

รวมจำนวนเงิน Total	310,000.00
ส่วนลด Discount	-
คงเหลือ Balance	310,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% Vat 7%	21,700.00
ยอดเงินสุทธิ Total Balance	331,700.00

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นถูกต้องแล้ว
Received The Above Goods In Good Order And Condition.

ผู้รับสินค้า/Received by

วันที่/Date

ผู้ส่งสินค้า/Delivery by

วันที่/Date

21 / 04 / 65

ในนาม บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้มีอำนาจลงนาม/Authorized Signature