

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 66-2-00277

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-11-14

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง วารินทร์ ภูมินาค

เบอร์โทร (ภายใน) : 88750-1

หน่วยงาน : 1325303020 : หน่วยหออภิบาลผู้ป่วยใน

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ห้องอาหารหอผู้ป่วยชาย 428

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

อาการเสีย : มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างจาน

อาคาร / ชั้น : อาคารสมเด็จพระเจ้า 93 / ชั้น 4

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง

ช่างซ่อม : นาย นิวัติ เขื่อนาค

ประเมินงานซ่อม

✓ซ่อมได้

✓เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการแทงชำรุด

ขอ วาล์ว 1 ตัว ทองเหลือง 4 มม. 1 ตัว
ก๊อต 1/2" 1 ตัว ตะกั่ว 1 ตัว สาย อ่อน 1 เส้น
ลูกยาง 1/2" น้ำ 2 ตัว

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

นางสาวกมล รัตนกิจ (11 ก.น.)

เกรียงไกร แซ่เต็ง

(นาง วารินทร์ ภูมินาค)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่ 14/11/65

วันที่ 14/11/65

วันที่

ภาควิชา/หน่วยงาน วันที่

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
 ผู้ขอเบิกวัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุงานกายภาพ หัวหน้างานกายภาพ
 วันที่ วันที่ วันที่

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร
วันที่