

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 66-2-00426
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-12-01

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว ศรีนวล แนนสนิท

เบอร์โทร (ภายใน) : 88798

หน่วยงาน : 1320300000 : ภาควิชาทันตพยาบาลวิทยา ทด

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด ห้อง 727

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

อาคาร/เสีย : ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด ห้อง 727

อาคาร / ชั้น : อาคารสมเด็จย่า 93 / ชั้น 7

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง

ช่างซ่อม : นาย นิวัติ เขื่อนนาค

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้ ✓

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่ ✓

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดแทนไม่สามารถซ่อมได้

ก๊อกชำรุด 1 ตัว
เปลี่ยน 1 ตัว งบ 500

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

นางสาว เณรนิท

เกรียงไกร + นิวัติ

(นางสาว ศรีนวล แนนสนิท)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่ ๕ ธันวาคม ๖๕

วันที่

ภาควิชา/หน่วยงาน วันที่

ลงชื่อ นวัตกรรม
ผู้ขอเบิกวัสดุ

วันที่

ลงชื่อ In
เจ้าหน้าที่พัสดุงานกายภาพ

วันที่

ลงชื่อ
หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

ลงชื่อ ผู้รับของ
วันที่

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร
วันที่