

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00790
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-18

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว รัชฎี ปานจินดา

เบอร์โทร (ภายใน) : 88583

หน่วยงาน : 1321000000 : ภาควิชาสัตวศาสตร์ ทด

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ที่กคป้าโอบีสสาวะชาย

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

รายละเอียด : ที่กคป้าโอบีสสาวะชายชำรุด กคแล้ว ป้าไหลไม่หยุด ห้องป้าอาจารย์ชาย ภาควิชาสัตวศาสตร์

อาคาร / ชั้น : อาคารทันตกรรม 1 / ชั้น 1

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง

นาย นิวัติ เข็มมาม

ช่างซ่อม : นาย สมศักดิ์ เดชโชค

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

ขอรับที่งานชำรุด 1/20 7/5/22

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

5/2 2/2

(นางสาว รัชฎี ปานจินดา)

5/2 2/2

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่ 21/2/22

วันที่ 21/2/22

วันที่