

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 66-2-00609
วันที่แจ้งซ่อม : 2023-01-05

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย เกรียงไกร การสมวรรณ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88604

หน่วยงาน : 1324105000 : งานกายภาพ

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ติดตั้งแผ่นกันสั่น

มีความประสงค์ : ติดตั้ง (ย้ายสถานที่ติดตั้ง)

ประเภทงาน : งานไม้ชำรุด

อาคารเสีย : ติดตั้งแผ่นกันสั่นบริเวณชั้นใต้ดิน อาคารสมเด็จพระยา

อาคาร / ชั้น : อาคารสมเด็จพระยา 93 / ชั้นใต้ดิน

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย สุพจน์ ศรีเมือง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดแทนไม่สามารถซ่อมได้

ติดตง/กั้นสั่น กั้นโพรง
หน้าห้อง กิ่ง 105 2 จุด

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาย เกรียงไกร การสมวรรณ)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

ภาควิชา/หน่วยงาน วันที่

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
 ผู้ขอเบิกวัสดุฯ เจ้าหน้าที่พัสดุงานกายภาพ หัวหน้างานกายภาพ
 วันที่ วันที่ วันที่

ลงชื่อ ผู้รับของ วันที่

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร วันที่