

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00607

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-01-20



65-2-00607

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว พิมพ์ประภา ฤกษ์เย็น เบอร์โทร (ภายใน) : 88862

หน่วยงาน : 1324207040 : หน่วยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยอิมมูโนวิทยา

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

รายละเอียด : น้ำทิ้งจากแอร์ไหลเข้าห้องแลปค่ะ

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
1	-	332200003682/53	30000BTU

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : นาย กฤษณ์ คงประสิทธิ์, นาย ชีรวัฒน์ กัดจิต

ได้ประเมินตามรายการที่ขออนุมัติซ่อมแล้ว ผลปรากฏว่า : *ช่างได้แก้ไขแล้ว น้ำไม่ไหลเข้าห้องแลปอีก พร้อม 10/1/65*
11/1/65 ๑๖.๐๓.๑๖ ๗๗ ๐๗

ปิดงาน :

ความเห็นหน่วยงานรับซ่อม :

ดี ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ประวัติใบขอรับบริการงานซ่อม

วันที่	เวลา	สถานะ	การดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ
20/01/2565	11:11:08	ส่งใบขอรับบริการงานซ่อม		นางสาว พิมพ์ประภา ฤกษ์เย็น
20/01/2565	11:13:48	รับใบขอรับบริการ		นาย เกรียงไกร การสมวรรณ
20/01/2565	11:13:59	อยู่ระหว่างดำเนินการ		นาย เกรียงไกร การสมวรรณ

16/02/65