

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 66-2-00922
วันที่แจ้งซ่อม : 2023-02-16

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย ชำนาญ โพธิ์เจริญ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88809 มือถือ 089-4468254

หน่วยงาน : 1324205000 : งานบริการวิจัยและพัฒนา

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ก๊อกน้ำเสีย

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

อาการเสีย : ก๊อกน้ำปิดแล้วยังมีน้ำไหลออกมาอีก (ห้องน้ำหญิง) ชั้น 10 ฝ่ายวิจัย

อาคาร / ชั้น : อาคารสมเด็จย่า 93 / ชั้น 10

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง

ช่างซ่อม : นาย นิวัติ เข็มนาค

ประเมินงานซ่อม

✓ซ่อมได้

✓เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ตกทุนไม่สามารถซ่อมได้

ขอ เบิก วัสดุ 1 ตัว

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

.....

.....

(นาย ชำนาญ โพธิ์เจริญ)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่ 17/2/66

วันที่ 17/2/66

วันที่

ภาควิชา/หน่วยงาน วันที่

ลงชื่อ.....

นางสาว

ผู้ขอเบิกวัสดุฯ

วันที่.....

ลงชื่อ.....

นางสาว

เจ้าหน้าที่พัสดุงานกายภาพ

วันที่.....

ลงชื่อ.....

นางสาว

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่.....

ลงชื่อ.....

นางสาว

ผู้รับของ

วันที่.....

ลงชื่อ.....

นางสาว

ผู้ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร

วันที่.....