แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 66-2-01833
วันที่แจ้งซ่อม : 2023-07-13

<u>ส่วนที่ 1</u> สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว พนิดา นิตยานนท์ เบอร์โทร (ภายใน) : 88739 หน่วยงาน : 1325303000 : งานศัลยกรรมผู้ป่วยใน

หัวข้อการแจ้งซ่อม : มีน้ำรั่วไหลนองพื้น
มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม
ประเภทงาน : งานประปาชำรุด
อาการเสีย : มีน้ำรั่วไหลนองพื้น บริเวณใต้โถที่ทิ้งเลือด
อาคาร / ชั้น : อาคารสมเด็จย่า 93 / ชั้น 3

<u>ส่วนที่ 2</u> สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง
นาย นิวัติ เข็มนาค

ประเมินงานซ่อม

[ ] ซ่อมได้ [ ] เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่ [ ] ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก [ ] ส่งซ่อมภายนอก [ ] แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด .....

ความเห็นความเห็น

[ ] ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม [ ] หมดอายุการใช้งาน [ ] อะไหล่ตกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้ [ ] ควรวางแผนจัดซื้อ

รายละเอียดการแทงชำรุด

.....

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน	ลงชื่อ	ลงชื่อ
นฤมาศ (CMW)	เกรียงไกร / นิวัติ	
(นางสาว พนิดา นิตยานนท์)	ช่างซ่อม	หัวหน้างานกายภาพ
วันที่	วันที่ 4/9/66	วันที่ .....