

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 66-2-01978
วันที่แจ้งซ่อม : 2023-08-07

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาง วารินทร์ ภูมินาถ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88750-1

หน่วยงาน : 1325303020 : หน่วยหออภิบาลผู้
ป่วยใน

หัวข้อการแจ้งซ่อม : อ่างล้างหน้า

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

อาการเสีย : ท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างหน้าเป็นรูรั่ว (ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ฝั่งชาย)

อาคาร / ชั้น : อาคารสมเด็จย่า 93 / ชั้น 4

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง
นาย นิวัติ เข็มนาถ

ประเมินงานซ่อม

☒ ซ่อมได้ ☒ เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่ ☐ ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก ☐ ส่งซ่อมภายนอก ☐ แทนชำรุด

กรณีแทนชำรุด

วันที่แทนชำรุด

ความเห็นความเห็น

☐ ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มค่าในการซ่อม ☐ หมดอายุการใช้งาน ☐ อะไหล่สดก่อกำเนิดไม่สามารถซ่อมได้ ☐ ควรวางแผนจัดซื้อ

รายละเอียดการแทนชำรุด

ขอเบิก วัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่ 1/1/4' 1ชุด

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

นาง วารินทร์ ภูมินาถ นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง นาย นิวัติ เข็มนาถ

(นาง วารินทร์ ภูมินาถ)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่ 4/8/66

วันที่



