

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 67-2-00059
วันที่แจ้งซ่อม : 2023-10-10

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว สุพัทธา เขียดฉาย

เบอร์โทร (ภายใน) : 88690

หน่วยงาน : 1320500000 : ภาควิชาสรีรวิทยา ทด

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : เครื่องปรับอากาศ มีน้ำหยด ห้องอาจารย์สุรดา

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	132200002574สร./57(1.2)-(2.2)	ยี่ห้อ มิตซูบิชิ เซฟวี่ดีวีดี รุ่น ประกอบด้วย (2.1) เครื่องปรับอากาศ (2.2) คอยร่อน	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร
นาย อธิธิโชติ สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

☒ ซ่อมได้ ☐ เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่ ☐ ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก ☐ ส่งซ่อมภายนอก ☐ แทนชำรุด

กรณีแทนชำรุด

วันที่แทนชำรุด

ความเห็นความเห็น

☐ ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม ☐ หมดอายุการใช้งาน ☐ อะไหล่สดก่ร่นไม่สามารถซ่อมได้ ☐ ควรวางแผนจัดซื้อ

รายละเอียดการแทนชำรุด

อ.แผนกวิศวกรรม

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

นางสาว สุพัทธา เขียดฉาย (144)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

(นางสาว สุพัทธา เขียดฉาย)

วันที่

วันที่

วันที่

