

10000 10000

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 67-2-00161

วันที่แจ้งซ่อม : 2023-11-01

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว เกศรินทร์ รัตนวุฒิกุล

เบอร์โทร (ภายใน) : 89021

หน่วยงาน : 1324200000 : ฝ่ายวิชาการ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : แอร์ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง น้ำแอร์รั่ว *วันที่ 13 - 17 พ.ย. จะมีการใช้ห้องเพื่อจัดโครงการศึกษาต่อเนื่อง

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48000 BTU	332200004878สล/58	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48000 BTU	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

นาย อธิษฐ์โชติ สอนมีทอง

ประเมินงานซ่อม

☐ ซ่อมได้ ☐ เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่ ☐ ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก ☐ ส่งซ่อมภายนอก ☐ แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

☐ ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มค่าในการซ่อม ☐ หมดอายุการใช้งาน ☐ อะไหล่ล้าสมัยไม่สามารถซ่อมได้ ☐ ควรวางแผนจัดซื้อ

รายละเอียดการแทงชำรุด

11 ก.ย. 11.50 11.50 11.50

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

นางสาว เกศรินทร์ รัตนวุฒิกุล

ช่างซ่อม

(นางสาว เกศรินทร์ รัตนวุฒิกุล)

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

