

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 67-2-01076
วันที่แจ้งซ่อม : 2024-04-17

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว วรรัชชล เกวานันท์

เบอร์โทร (ภายใน) : 88891

หน่วยงาน : 2320032101 : หลักสูตร วท.ม. สาขา
ชีววิทยาของปาก

หัวข้อการแจ้งซ่อม : อ่างล้างมือ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานประปาชำรุด

อาการเสีย : ท่อน้ำทิ้งหลุดจากข้ออ่าง ห้อง 709

อาคาร / ชั้น : อาคารพรีคลินิก / ชั้น 7

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : นาย เกรียงไกร แซ่เต็ง
นาย นิวัติ เข็มมาม

ประเมินงานซ่อม

☒ ซ่อมได้ ☐ เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่ ☐ ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก ☐ ส่งซ่อมภายนอก ☐ แทนชำรุด

กรณีแทนชำรุด

วันที่แทนชำรุด 18/04/2567 11/2" ตัว

ความเห็นความเห็น

☐ ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม ☐ หมดอายุการใช้งาน ☐ อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้ ☐ ควรวางแผนจัดซื้อ

รายละเอียดการแทนชำรุด

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ชื่อ/นามสกุล : นางสาว วรรัชชล เกวานันท์ (ตัวแทน)

(นางสาว วรรัชชล เกวานันท์)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่ 18 เม.ย 67

วันที่ 18 เม.ย 67

วันที่



ภาควิชา/หน่วยงาน วันที่

[illegible]

นางสาว  ลงชื่อ

ជួបបើកវិស័យ។

วันที่ 18 เม.ย 67

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกายภาพ

วันที่

ลงชื่อ

หัวหน้งานกายภาพ

วันที่

ลงชื่อ

ਭੋਜਨ

ผู้รับของ

วันที่ 78 12.0 67

ลงชื่อ

2

ผู้ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร

วันที่