



แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00654
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-01-27

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว สุวิรัตน์ เหลืองวรรณคุณ

เบอร์โทร (ภายใน) : 022188822

หน่วยงาน : 1324207010 : ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก

หัวข้อการแจ้งซ่อม : สวิสแอร์ห้อง 914

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานไฟฟ้าชำรุด

รายละเอียด : ฝาครอบสวิสเปิด-ปิด แอร์ห้อง 914 ชำรุด และมีสายไฟฟ้า ที่ต่อเชื่อมออกมาอยู่ภายนอก มีสภาพไม่ปลอดภัย

อาคาร / ชั้น : อาคารสมเด็จพระยา 93 / ชั้น 9

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย กฤษณ์ คงประสิทธิ์

ช่างซ่อม : นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

*ซ่อม ฝาครอบสวิสแอร์ห้อง 914
สวิสเปิด - ปิด เติมน้ำมันแอร์ เพื่อ*

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

.....

.....

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาว สุวิรัตน์ เหลืองวรรณคุณ)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่ 10/02/65

วันที่